



报告编号 JSLY-JC-2020-0002

查询网站 http://www.jslyfljc.com

雷电防护装置定期检测报告

委托单位: 山东奥德燃气设备制造有限公司

项目名称:建构筑物防雷装置检测(定期检测)

项目地址: 临沂市河东区工业园凤仪街 2033 号

报告有效期: 2020年01月14日至2021年01月13日

江苏雷远防雷检测有限公司

江苏省气象局监制 (2020 版)

注意事项

- 1. 根据《气象灾害防御条例》有关规定,投入使用后的雷电防护装置实行定期检测制度,生产、储存易燃易爆物品的场所的雷电防护装置应当每半年检测一次,其他雷电防护装置应当每年检测一次。检测不合格的,雷电防护装置的所有者应当按标准和规范主动整改。
- 2. 检测报告须由检测人、校核人、技术负责人、编制人(制图人)、签发人签名,加盖检测单位公章(注明检测专用章的可加盖检测专用章),整份检测报告并须加盖骑页章,否则无效。复印报告未重新加盖检测单位公章无效。
- 3. 检测报告严禁私自修改。确需修改的,修改处须加盖检测单位公章,涂改或缺页的报告无效。
- 4. 检测报告一式三份,一份交委托单位,一份交当地气象主管机构,一份存检测单位。
- 5. 检测单位应当按照国家规定的防雷技术规范和标准开展检测工作, 雷电防护装置的检测内容应当全面、检测结论应当明确。
- 6. 检测单位应当在检测工作完成后 15 个工作日内,向开展检测活动所在地 气象主管机构报送检测报告和整改意见。
- 7. 定期检测技术档案的保管期限:纸质文档不少于3年,电子文档不少于5年。报告书溯源查询见封面二维码,可查询本报告检测过程影像记录以及参与人员情况。

公司办公地址:徐州市贾汪区徐矿路众创空间产业园办公楼 314 室

公司业务电话: 17626490002 13869969931

公司运营中心: 0539-2198531

标识标注说明

- (1) 本报告内页中"/"表示无此项目;
- (2)"一"表示应该有此项目,但无技术指标要求或不予判定。
- (3) 表示材质时, "Fe"表示铁(钢), "Cu"表示铜, "AL"表示铝;
- (4)表示规格时, "S"表示截面, "Φ"表示直径, "R"表示半径, "T"表示厚度, "W"表示宽度, "L"表示长度, "H"表示高度;
 - (5) 表示方位时, "E、S、W、N"表示东、南、西、北;
 - (6) 除明确标注外,接地电阻值均为工频接地电阻值。

雷电防护装置定期检测报告总表


| 受检项目 | 建构筑物 | 建构筑物防雷装置检测 | | | 地址 | 临沂市河东区 | 临沂市河东区工业园区凤仪街 2033 号 | | |
|---------------------------|-----------------------------|---|-----|--------|-------------------|-------------|----------------------|--------|--|
| 联系部门 | 综合办 | | 负责人 | 葛经理 | 电话 | 15641991155 | 邮编 | 276000 | |
| 雷电防护装 置简况 | | 单位设置雷电防护装置的场所和设施有:综合生产车间(1F,钢结构),采用彩钢瓦作为接装置,钢立柱作为引下线。 | | | | | | | |
| | | | 名 | 称 | | 选项(打√i | 选择) | 数量 | |
| | | | | 己防护装置 | | √ | | 1 | |
| | | | | 电防护装置 | | | | | |
| | | | | 雷电防护装置 | | | | | |
| 检测分类 | | | | 自电防护装置 | | | | | |
| | | | | 电防护装置 | | | | | |
| | | | | 自电防护装置 | | | | | |
| | | 输气管道雷电防护装置 | | | | | | | |
| 检测综合 结论 | - CANTE BAY WELLENT FILE A. | | | | | | | | |
| | 本次 | (检测日 | 付间 | | | | | | |
| 2020年01月14日 至 2020年01月14日 | | | | | | | | | |
| 检测资质证号 | | 2102019034(乙级) | | | - 检测单位(公章) | | | | |
| 检测单位均 | 地址 | 徐州市贾汪区徐矿路众创空 间产业园办公楼 314 室 | | | 报告日期: 2020 年 01 月 | | | 14 日 | |
| 联系电i | 活 17 | 17626490002, 13869969931 | | | : | 签发人 | | | |

雷电防护装置定期检测报告综述表

| | JC 2020 0002 | | | | | | | | |
|----------------|--|------------|----------------------------------|----------------|--------|----------|--|--|--|
| 受检项目 | 建构筑物防雷装置 | 建构筑物防雷装置检测 | | | | | | | |
| | 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 | | | | | | | | |
| | 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 | | | | | | | | |
| 编制依据 | 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010 | | | | | | | | |
| And and Locale | 《交流电气装置的 | 接地设计规范》(| (GB/T50065-2011) | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 名称 | | 测量范围 | | | 有效期 | | | |
| | 接地电阻测试仪 | | 20mA (正弦波), 分辨率: 0 | .01Ω | | 检测周期内 | | | |
| | 激光测距仪 | 量程: 0-150m | n | | | 检测周期内 | | | |
| | 游标卡尺 | 量程: 0-150m | nm | | | 检测周期内 | | | |
| | 防雷元件测试仪 | 起始动作电压 | : 10-2000V,漏电流: 0.1~1 | 99.9u <i>A</i> | Λ, | 检测周期内 | | | |
| 检测仪器 | 等电位过渡电测试 | 仪 测试电流:≥1 | 测试电流:≥1A, 四线法测试, 分辨率: 0.001Ω, | | | 检测周期内 | | | |
| | 环路电阻测试仪 | 电阻测量分辨 | 电阻测量分辨率: 0.001Ω, 电流测量分辨率:0.01mA | | | 检测周期内 | | | |
| | 土壤电阻测试仪 | 四线法测量, | 四线法测量,测试电流: >20mA(正弦波)分辨率: 0.01Ω | | | 检测周期内 | | | |
| | 指针式拉力计 | 量程: 0-400k | gf | | | 检测周期内 | | | |
| | 数字万用表 | 电压、电流、 | 电阻测量,分辨率: 3位半 | | | 检测周期内 | | | |
| | 绝缘电阻测试仪 | 0.1-1000ΜΩ | 0.1-1000ΜΩ | | | 检测周期内 | | | |
| | 姓名 | 身 | 份证号码 | | 能力认证 | 三/培训情况 | | | |
| 检测人员 | 刘波 | 372822 | 372822197412237311 | | JSFL J | C1608001 | | | |
| 19000000 | 刘勇 | 370483 | 370481198812260618 | | H180′ | 7315157 | | | |
| | 陈晨 | 372822 | 2197808275429 | 275429 H180 | | 7315158 | | | |
| 委托单位 | 姓名 | J | 听在部门 | | 联系 | 系电话 | | | |
| 随检人员 | 李总 | | 综合办 | | 1564 | 1991155 | | | |
| | | 分 项 名 | 称 | | | 备 注 | | | |
| | 综合车间防雷装置 | | | | | 钢结构 | | | |
| 检测项目列表 | | | | | | | | | |
| | | | |] | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 编制人 | | 校核人 | 技 | 术负责 | 人 | | | | |
| | | | | | | | | | |

定期检测项目平面示意图

报告编号: JSLY-JC-2020-0002



建筑物雷电防护装置检测表

报告编号: JSLY-JC-2020-0002

| 受检单体 | 综合生产车间 | 长 | | 114m | 宽 | 72m | | 高 | 8. | 5m | ß | 方雷类别 | 三 | 类 |
|------|----------|---|----|------|------------------|------|--------|------|--------|-----|-----|------|-----|---|
| 占地面积 | 8208m² 建 | | 建筑 | 面积 | 8208m^2 | | 地上层数 1 | | 1层 | | 地下层 | 数 | 0 层 | |
| 联系人 | 葛经理 | | | ŧ | 话 | 1564 | 199 | 1155 | | | | | | |
| 主要用途 | 机械加工 | | 检 | 测日期 | 期 2020.01.14 天 | | 气情况 | | 晴朗, 18 | ℃,- | 干冷 | | | |

雷电防护装置基本情 况 综合生产车间为钢结构厂房,采用彩钢瓦作为接闪装置,钢立柱作为引下线,钢结构与钢筋混凝土基础采用焊接或螺栓连接,钢结构顶棚使用自攻丝与钢结构横梁连接。本次定期检测内容包括:接闪装置、引下线、接地电阻、入户供电线路等。

| | 检测/检查内容 | 规范标准/要点 | 检测/检查结果 | 单项评定 (符合/不符合) |
|-----|----------------|--|-------------|------------------|
| | 接闪器类型 | 接闪杆、带、网、线、金属构件等 | | / |
| | 高度 | - | | / |
| | 材质规格 | 圆钢 Φ ≥8mm; 扁钢 S≥50mm² | | / |
| 接闪 | 锈蚀程度 | 锈蚀程度≤三分之一 | | / |
| 器 1 | 网格尺寸 | 一、二、三类:分别≤5m×5m、10m× 10m、20m×20m等 | | / |
| | 带(网)支架间距 | 明设: 圆钢≤1.0m、扁钢≤0.5m | | / |
| | 保护范围 是否有效覆盖 | | | / |
| | 型式 | 杆/带/网/线/金属构件/金属屋面 | 金属屋面 0.5mm | 符合 |
| | 高度(m) | 带(网)支起 H≥0.15 | / | 符合 |
| | 敷设方式 | 建筑物 H>30m 时,接闪带应明敷 | 彩钢瓦, 明敷 | 符合 |
| | 规格材质(mm/mm²) | (见 GB/T21431-2015 第 5. 2. 2. 5 条) | 屋面本身 Fe | 符合 |
| 接闪 | 网格尺寸(m) | 一类≤5×5 或 6×4; 二类≤10×10 或 12×8; 三类≤20×20 或 24×16 | 整体屋面作为 接闪装置 | 符合 |
| 器 2 | 带(网)支架间距(m) | 明敷: 圆钢≤1.0、扁钢≤0.5 | / | / |
| | 承受拉力 (N) | 垂直拉力>49 | 螺栓固定, 牢固可靠 | 符合 |
| | 焊接长度 | 圆钢间 L≥6D (双面) 扁钢间 L≥2W (三面) | / | / |
| | 腐蚀程度 | 明敷: 腐蚀≤1/3 原规格 | 轻 | 符合 |
| | 保护范围 | 按滚球法确定 | 符合要求 | 符合 |

| 屋面 | 金属构件或设备名称 | 属构件或设备名称 - | | | |
|-----------|---------------|-----------------------------|-----------|--------|--|
| | 与接闪器连接材质规 | 圆钢Φ≥8mm/扁钢S≥50mm² | | | |
| 设备 | 格 | | | | |
| 以田 | 锈蚀程度 | 锈蚀程度≤三分之一 | | | |
| | 非金属设备 在接闪器保护内 | | | | |
| | 形式 | 明设/暗敷 | 钢立柱, 明敷 | 符合 | |
| | 数量 | - | 16 处,基本对称 | 符合 | |
| 引下 | 间距 | 一、二、三类:分别≤12、18、25m | 均≤25m | 符合 | |
| 51 F 4 | 材质规格 | 圆钢Φ≥8mm/扁钢S≥50mm²; | 型钢 350mm | 符合 | |
| | 构灰观俗 | 暗敷圆钢Φ≥10mm/扁钢S≥80mm² | 至州 30000 | .14 FI | |
| | 工艺质量 | - | 焊接工艺优 | 符合 | |
| | 防接触电压 | GB 50057—2010 4.5.6条 | 符合要求 | 符合 | |
| 侧击 | 防护起始高度 (m) | 一、二、三类宜分别 30、45、60m 起 | H=12m | | |
| 雷防 | 金属构件名称 | - | | | |
| 护 | 与雷电防护装置连接 | 圆钢Φ≥8mm/扁钢S≥50mm² | | | |
| 1) . | 材质规格 | 四切 ♥ ≥ 8 回川 / 冊切 3 ≥ 3 0 回回 | | | |
| 拉州 | 形式 | 自然/人工/混合 | 自然 | 符合 | |
| 接地装置 | 接地方式 | 共用/独立 | 独立接地 | 符合 | |
| 衣且 | 防跨步电压 | GB 50057—2010 4.5.6条 | 符合要求 | 符合 | |

建筑物雷电防护装置检测表(续)

| | 检测/检查内容 | 规范标准/要点 | 检测/检查结果 | 单项评定(符合/ 不符合) | |
|--------------|-----------|----------------------|----------|------------------|--|
| <i>k</i> -k- | 总等电位连接排位置 | - | 未设置 | 不符合 | |
| 等中 | 材质规格 | 铜、热镀锌钢 S≥50 mm² | | 不符合 | |
| 电位 | 设备等电位连接情况 | 电梯、桥架等入户处应等电位连接 | | 不符合 | |
| 位连接 | 管线等电位连接情况 | 水管、煤气管等入户处应等电位连 接 | | 不符合 | |
| 接 | 连接质量 | 牢固可靠、规范平整 | | 不符合 | |
| 电 | 敷设形式 | 架空/埋地 | 架空/电缆沟敷设 | 符合 | |
| 气线 | 线缆屏蔽方式 | 穿金属管槽、铠装、无屏蔽 | 穿金属管槽/铠装 | 符合 | |
| 路 | 屏蔽层接地 | 接地/未接地 | 未见接地 | 不符合 | |
| 信 | 敷设形式 | 架空/埋地 | 不涉及 | | |

| 号: | 线缆屏蔽方式 | 穿金属管槽、铠装、无屏蔽 不涉及 | | |
|-----|---------------|--------------------------|-------------------------|-----|
| 线路 | 屏蔽层接地 | 接地/未接地 | 不涉及 | |
| 低 | 供电制式 | TT/TN-C/TN-S/TN-C-S 等系统 | TN-C | 符合 |
| 压 | 安装级数 | 低压系统中设置的级数 | - <u>=</u> <u>=</u> | |
| 配 | 数量 | - | | 不符合 |
| 电 | 运行情况 | 正常/不正常 | | 不符合 |
| 系 | I_{imp}/I_n | I imp≥12.5 kA,后续 In≥5 kA | 未提供 | 不符合 |
| 统 | 两端引线长度(m) | ≤0.5 m | 未提供 | 不符合 |
| SPD | 过电流保护 | 空气开关/熔断器 | 未提供 | 不符合 |
| 信 | 安装级数 | = | 不涉及 | |
| 号 | 数量 | - | 不涉及 | |
| 系统 | I_n | 天馈≥2.0 kA, 电信网络≥0.5 kA | 不涉及 | |
| SPD | 两端引线长度 (m) | ≤0.5 | 不涉及 | |

技术评定

以上检测内容及其测试结果, B 综合车间全部□ /**部分**√符合 <u>《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010、《交流电气装置的接地设计规范》(GB/T50065-2011)</u>等要求。

存在以下不符合项,建议整改:

(1) 综合生产车间电气系统未设置防雷器。

检测专用(章)

年 月 日

| 检测人 | 校核人 | 技术负责人 | |
|-----|-----|-------|--|

附表a

接地(过渡)电阻测试表

| 分项名称 土壤电阻率 | | 综合生产车间防雷装 | 置接地电阻 | 总计检测点 | 16 |
|---------------|---------|-----------|---------|---------|------------------|
| | | 47 Ω m | | 换算系数 A | 2. 4 |
| 编号 | 检测点名称 | 材质规格 | 规范标准/要点 | 工频电阻(Ω) | 单项评定(符合/ 不符合) |
| 1 | 1#接地电阻 | 型钢 350mm | ≤30 Ω | 0.69 | 合格 |
| 2 | 2#接地电阻 | 型钢 350mm | ≪30 Ω | 0.70 | 合格 |
| 3 | 3#接地电阻 | 型钢 350mm | ≪30 Ω | 0.77 | 合格 |
| 4 | 4#接地电阻 | 型钢 350mm | ≤30 Ω | 0.74 | 合格 |
| 5 | 5#接地电阻 | 型钢 350mm | ≤30 Ω | 0.75 | 合格 |
| 6 | 6#接地电阻 | 型钢 350mm | ≤30 Ω | 0.83 | 合格 |
| 7 | 7#接地电阻 | 型钢 350mm | ≤30 Ω | 0.79 | 合格 |
| 8 | 8#接地电阻 | 型钢 350mm | ≤30 Ω | 0.81 | 合格 |
| 9 | 9#接地电阻 | 型钢 350mm | ≤30 Ω | 0.83 | 合格 |
| 10 | 10#接地电阻 | 型钢 350mm | ≤30 Ω | 0.82 | 合格 |
| 11 | 11#接地电阻 | 型钢 350mm | ≤30Ω | 0.76 | 合格 |
| 12 | 12#接地电阻 | 型钢 350mm | ≤30 Ω | 0.74 | 合格 |
| 13 | 13#接地电阻 | 型钢 350mm | ≤30 Ω | 0.79 | 合格 |
| 14 | 14#接地电阻 | 型钢 350mm | ≤30 Ω | 0.76 | 合格 |
| 15 | 15#接地电阻 | 型钢 350mm | ≤30 Ω | 0.77 | 合格 |
| 16 | 16#接地电阻 | 型钢 350mm | ≤30 Ω | 0.81 | 合格 |
| 17 | | 以下空白 | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

整改建议书

根据《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)、《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T21431-2015)规范要求,经检测贵公司防雷装置存在以下问题:

(1)综合生产车间电气系统未设置防雷器、部分场所未设置等电位连接体, 入户铠装电缆金属外皮未做接地处理。

整改建议:

- (1) 作好防雷装置日常维护及管理工作;
- (2) 梳理排查建构筑物内配电设施,完善防雷器、等电位连接体。

技术负责人:

检测公司公章:

年 月 日



